



WTPS

Crochet peseur


Structure robuste conçue pour un usage intensif

CARACTÉRISTIQUES:


- Crochet avec commande à distance avec affichage de poids.
- Crochet de pesée sans fil grande capacité, de 3t à 30t.
- Structure en fonte, Acier époxy peint de couleur orange.
- Télécommande en ABS avec affichage 5 chiffres LED rouge de 30 mm.
- Crochet pivotant.
- Alimentation avec adaptateur AC/DC 100-240Vac 50/60Hz.
- Batteries internes rechargeables.
- Contrôle des fonctions et du calibrage par commande à distance.
- Distance de réception de poids avec commande à distance: 100 m.
- Unités: kg et lb.
- Température: 0°C + 40°C.
- Conforme à la directive sur la sécurité des machines 2006/42/CE.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Tare
- Zéro



Dimensions (mm)	a	b	c	d	e	f	Poids net crochet (kg)
260536	320	33	75	200	115	70	5,5
260538	400	40	100	225	145	85	9,7
260533	450	50	100	240	175	95	13,7
260534	540	60	130	270	210	120	23,0
260535	620	70	135	310	260	135	36,0
260537	750	90	200	350	320	175	67,0



- A. Niveau de batterie faible
- B. Niveau de batterie du crochet faible
- C. Indicateur de réception du crochet
- D. Indicateur de tare
- E. Indicateur de stabilité
- F. Allumage et extinction de l'indicateur
- G. Fonction de tare
- H. Fonction de zéro
- I. Accumulation de pesées
- J. Effacer données d'accumulation
- K. Totalisation d'accumulations



Portée (kg)	Précision (kg)	n Divisions	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
3000	1	3000	280x450x225	7,0
5000	2	2500	280x450x225	11,0
10000	5	2000	320x580x280	15,5
15000	10	1500	320x590x280	24,5
20000	10	2000	415x720x370	39,0
30000	20	1500	550x900x460	70,0

Certifications
ENAC



WXTS

Crochet peseur

Structure robuste conçue pour un usage intensif



BAT INT



AC/DC




NO VERIF

CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier en fonte d'aluminium
- Écran LED avec chiffres rouges de 30 mm
- Télécommande
- Unités: kg
- Alimentation au réseau avec chargeur de batterie AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batterie interne rechargeable (batterie supplémentaire **INCLUSE** pour un travail ininterrompu)
- Température de fonctionnement: De 0°C à 40°C.
- Indication de niveau de la batterie
- Mise en veille automatique
- Conformément à la directive 2006/42/CE sur la sécurité des machines

FONCTIONS :

- Fonction Hold
- Tare
- Zéro
- Zéro automatique et zéro manuel personnalisables



Dimensions (mm)

Portée	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1000 kg	140	186	23	63	117	35	192	528	25
3000 kg	140	186	23	63	117	37	192	529	26
5000 kg	140	186	32	70	144	43	192	596	37
10000 kg	140	186	35	90	175	47	192	700	45

CROCHET STX

Description	Portée (kg)	Fraction (g)	Dimensions avec l'emballage (mm)	Poids avec l'emballage (Kg)	Poids net (Kg)
CROCHET GRUE	1000 kg	1000	580 x 360 x 270	12,4	10,3
CROCHET GRUE	3000 kg	1000	580 x 360 x 270	12,5	10,4
CROCHET GRUE	5000 kg	2000	580 x 360 x 270	16,1	14
CROCHET GRUE	10000 kg	5000	580 x 360 x 270	25	22,7